

ウエットスーツ修理価格表

糸ほつれ	・ ・ ・ ・ ・	¥ 300
破れ(ハリ・縫い) 1箇所	・ ・ ・ ・ ・	¥ 800
破れ部分交換 7cm× 7cm	・ ・ ・ ・ ・	¥ 1500
10cm× 5cm	・ ・ ・ ・ ・	¥ 1500
10cm× 10cm	・ ・ ・ ・ ・	¥ 3000
20cm× 20cm	・ ・ ・ ・ ・	¥ 4000

パーツ交換は、部分または大きさによって
異なりますので、別途見積させていただきます

.....

ファスナー交換	・ ・ ・ ・ ・	¥ 3000～
簡易防水ファスナー交換	・ ・ ・ ・ ・	¥ 4000～
スライダー交換	・ ・ ・ ・ ・	¥ 1000
ヒザパッド交換(片膝)	・ ・ ・ ・ ・	¥ 3000
オーバーホール	・ ・ ・ ・ ・	¥ 3000～
(全身はがれチェック・糸ほつれチェック等シーズン 終了時のスーツ点検)		
半袖加工	・ ・ ・ ・ ・	¥ 2000～
半ズボン加工	・ ・ ・ ・ ・	¥ 2000～
肘パット付け加工(ジャージ)	・ ・ ・ ・ ・	¥ 2000(片肘)
肘パット付け加工(スキン)	・ ・ ・ ・ ・	¥ 3000(片肘)
首囲つめ加工	・ ・ ・ ・ ・	¥ 3000～
手首つめ加工	・ ・ ・ ・ ・	¥ 2000～
足首つめ加工	・ ・ ・ ・ ・	¥ 2000～

その他の加工修理に付きましては別途御見積り
させていただきます。

ウエットスーツの修理は、新品の状態にもどす事はできません
快適にサーフィンができるウエットスーツの寿命を延ばすため
には、サーフィン後のスーツのチェックと、専門店での早めの
修理が絶対に必要です!!